



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
управления по Калининскому району**

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17, тел. (812) 542-27-41

**Предписание № 29-1-857/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 149 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 149 Калининского района),
юридический адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2. ИНН: 7804087205.
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления-начальника ОНДПР
Калининского района управления по Калининскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу Груничева А.С., от «18» сентября 2020 года № 29-1-857, ст. 6, 6¹ Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (08.10.2020 г. с 12 часов 00
минут по 13 часов 00 минут; 28.10.2020 г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут),
инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Калининского района управления по
Калининскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Жук Анастасией Игоревной
проведена плановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения
расположенного по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корпус 2
правообладателем, которого является ГБОУ СОШ № 149 Калининского района.

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Степановой Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 1, по которой	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	20.05.2021	

	могут эвакуироваться более 50-ти человек одновременно, в эвакуационный тамбур составляет менее 1 метра (при числе эвакуировавшихся 165 человек) (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.5, п.8.1.12		
2	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из эвакуационного тамбура лестничной клетки №1, по которому могут эвакуироваться более 50-ти человек одновременно, непосредственно наружу здания, составляет менее 1 метра (при числе эвакуировавшихся 165 человек) (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.5, п.8.1.12	20.05.2021	
3	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 2 в эвакуационный тамбур составляет менее 1 метра (при числе эвакуировавшихся 165 человек) (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.5, п.8.1.12	20.05.2021	
4	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из эвакуационного тамбура лестничной клетки № 2, по которому могут эвакуироваться более 50-ти человек, одновременно, непосредственно наружу здания, составляет менее 1 метра (при числе эвакуировавшихся 165 человек) (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.5, п.8.1.12	20.05.2021	
5	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала (зал предназначен для 50-ти и более человек) составляет менее 1,2 (фактическая ширина выхода составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.19	20.05.2021	
6	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки актового зала в эвакуационный тамбур составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.19	20.05.2021	
7	Из зала для приема пищи в помещении столовой (зал предназначен для одновременного пребывания более 50-ти человек) ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.19	20.05.2021	
8	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала (зал	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	20.05.2021	

	предназначен для 50-ти и более человек) составляет менее 1,2 (фактическая ширина выхода составляет 0,89 м)	безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 СП 1.13130.2020, п.4.2.19		
9	Допускается хранение в помещении подвала мебели и других горючих предметов (столы, стулья, трубы пластиковые, лампы, одежда, коробки, краски масляные и т.д.)	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390) п.23 А	20.05.2021	
10	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует 4 типу, в части отсутствия разделения здания на зоны оповещения, а также на объекте не предусмотрена обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 61, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл.1, раздел 7 табл.2.	20.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Калининского района
управления по Калининскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



А.И. Жук

«28» 10 2020 г.

Предписания для исполнения получил(а):

директор ВООСОО №149 Остров ЕА

(подпись)

«28» 10 2020 г.